

WS 71, WS 72

Регулируемые стрипперы для снятия изоляции в середине и на концах кабелей

- Для снятия изоляции на концах (WS 71) и середине (WS 72) распределительных кабелей на напряжение до 600 В
- Кабель с внешним диаметром от 1/2 до 1,3 дюйма (12,7 - 33 мм) (1/0 - 1000 MCM)
- Яркие цвета для лучшей визуализации
- Установленные позиции лезвий для 45, 60, 80, 95 и 110 мил толщины изоляции
- Быстрая регулировка упрощает подгонку под кабель
- Сделан из ударопрочного и легкого полимерного материала
- Различные сменные лезвия для концов и середины кабелей устанавливаются в одном и том же корпусе
- Сделано в США
- Размеры: 5 x 4 x 2-1/2 дюймов (127 x 102 x 64 мм)
- Вес: 9,3 унции (263 г)



WS 71



WS 72

Модель	Функции	Установленное лезвие	Деталь №
WS 71	Снятие изоляции на концах кабелей с наружным диаметром от 0,5 дюйма до 1,3 дюйма (12,7 - 33 мм)	CB 7 (деталь № 10302)	42120
WS 72	Снятие изоляции в середине кабелей с наружным диаметром от 0,5 дюйма до 1,3 дюйма (12,7 - 33 мм)	CB 272 (деталь № 42137)	42130